志聯工業股份有限公司

品質問題/失誤分析報告

報告日期：2019年10月15日

客戶名稱：俊益　　發 票 號 碼：

聯 絡 人：　　數　　量：

品名規格：SCM415HL2/20.0mm　　工　　令：S199038A / S198D20A

品質缺陷：表面不良

外觀圖片/缺陷深度

圖(1)表面不良樣品 10X



圖(2)表面不良樣品 缺陷深度

結果說明

1. 圖(1)為表面不良樣品外觀。
2. 圖(2)為表面不良樣品缺陷深度:0.019MM。
3. 觀察鋼棒外觀為非連續性之刮傷，研判為剪刀口沾附異物造成間隙過大進而產生表面不良的現象。

廠長	彭明郁	主管	黃文忠	承辦人	呂奇遠