




志聯工業股份有限公司(品管課)

2018. 11. 22


基本履歷

受託人：	俊益
物品鋼種：	1215ms
物品線徑：	35mm
測試項目：	金相組織

外觀圖片



圖(1) 開裂樣品外觀



圖(2) 開裂樣品外觀\_X10

金相檢驗



圖(3) 開裂樣品金相橫切面 100X



圖(4) 開裂樣品金相橫切面 200X  
Picral

廠長

彭明郁

主管

黃文忠

承辦人

呂子強



志聯工業股份有限公司(品管課)

2018.11.22

基本履歷

受託人：                        俊益                          
 物品鋼種：                        1215ms                          
 物品線徑：                        35mm                          
 測試項目：                        金相組織                        

結

果

說

明

1. 圖(1)&圖(2)為開裂樣品外觀圖片。
2. 圖(3)為開裂樣品之金相橫切面，清淨度良好，並無非金屬介在物。
3. 圖(4)為開裂樣品之金相橫切面經化學處理，組織正常無異狀。
4. 由圖(3)開裂樣品之金相橫切面，裂口周圍無夾渣等大型介在物及開裂處呈曲折狀(ZigZag)型態，顯示非棒材本身之缺陷，由於樣品無起裂點可供分析，故無法釐清其成因。

廠長



主管



承辦人

